



1/2

SERVICE INFO – INA 0105



Repair kit 530 0550 10 for second-generation VAG common-rail diesel engines

Model:	Audi, Seat, Škoda, VW
Motori:	1.2 TDI, 1.6 TDI, 2.0 TDI
Godina proizvodnje:	Od 2008 godine
Kat. Br.:	530 0550 09 (SET)* 530 0550 10 (KIT) 530 0550 31 (KIT+pumpa vode) 530 0550 32 (KIT+pumpa vode)
OE broj:	03L 198 119 A 03L 198 119 B 03L 198 119 C 03L 198 119 D



Slika 1: Kat. Br. 530 0550 10 INA Kit natezne remenice

*Set = ne sadrži I zupčasti remen

Sve komponente u zupčastom pogonu su projektirane za isti vijek trajanja i podložne su istomjernom trošenju.

Iz tog razloga, Schaeffler Automotive Aftermarket je prvi proizvođač na nezavisnom tržištu rezervnih dijelova koji isporučuje kompletan kit za popravak zupčastog pogona za gore navedena vozila. Ovaj kit sadrži nateznu remenicu, klizač, zupčasti remen i sve pričvrstne dijelove.

Suprotno ostalim dobavljačima, INA pokriva sva navedena vozila svojim jedinstvenim kitom za popravak.

Kao dopunska opcija su su također dostupni I kit sa dvije vodene pumpe te set natezne remenice.

Schaeffler Automotive Aftermarket preporuča da se zamjene sve komponente remenog pogona prilikom servisnog zahvata.

Legenda za sliku 1:


- 1) Natezna remenica Kat. Br. 531 0825 10 sa usadnim vijkom i maticama
- 2) Remenica klizača Kat. Br. 532 0582 10 sa vijkom
- 3) Remenica klizača Kat. Br. 532 0623 10 sa usadnim vijkom I maticama
- 4) Remenica klizača Kat. Br. 532 0161 10 sa vijkom
- 5) M8 x 16 vijci za bregasto vratilo
- 6) M8 x 35 vijci za pumpu visokog pritiska
- 7) Zupčasti remen, 25 mm širine/160 zubiju

INA 0105

Svi specificirani KIT-ovi i SET-ovi su opremljeni sa poboljšanom izvedbom remenice klizača Kat. Br. 532 0623 10 (Slika 2, lijevo) Ova remenica zamjenjuje klizač 532 0349 10 (Slika2, desno) koji je upotrebljen u navedenim vozilima.

U usporedbi sa prethodnim modelom, optimizirana remenica klizača je uža za nekih 6,6 mm. Time je postignut zahvat zupčastog remena po sredini remenice, što osigurava da se sila raspoređuje na kuglični ležaj sa puno većim učinkom. Sa ovom promjenom, je remenica prilagođena uvjetima sa kojima je suočen ovaj zupčasti pogon.

INA KIT-ovi i INA SET-ovi se mogu bez ograničenja upotrebljavati za vozila navedena u katalogu.



Slika 2: Remenica klizača Kat. Br. 532 0623 10 lijevo/Remenica klizača Kat. Br. 532 0349 10 (desno)

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

INA 0105

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

