



## SERVICE INFO



# 修理キット 530 0550 10

## 第2世代 VAG コモンレール式ディーゼルエンジン

メーカー：アウディ、セアト、シュコダ、VW

エンジン：1.2 TDI、1.6 TDI、2.0 TDI

部品番号：

- 530 0550 09 (セット) \*
- 530 0550 10 (キット)
- 530 0550 31 (キット+ウォーターポンプ)
- 530 0550 32 (キット+ウォーターポンプ)

OE No. : 03L 198 119 A  
03L 198 119 B  
03L 198 119 C  
03L 198 119 D

\*セットにはタイミングベルトは含まれません。



画像1：INA テンショナープーリーキット 530 0550 10

タイミングアセンブリのすべての部品は、同じサービス寿命を実現するように設計されており、受ける摩耗量も同じです。

このため、シェフラーオートモーティブアフターマーケット部門は、独立系スペアパーツ市場で初めて、上記の自動車のタイミングアセンブリ向けの修理キットを提供しました。このキットには、テンショナープーリー、偏向プーリー、タイミングベルトおよびすべての固定部品が含まれています。

他のプロバイダーと異なり、INA は1つの修理キットで上記すべての自動車に対応します。

また、2つのウォーターポンプキットと1つのテンショナープーリーセットがオプションとして提供されます。

シェフラーオートモーティブアフターマーケット部門は、タイミングベルトで作業をする際、すべての部品を交換することを推奨します。

画像1の説明：


- 1) テンショナープーリー 531 0825 10 とスタッド、ナット
- 2) 偏向プーリー 532 0582 10 とボルト
- 3) 偏向プーリー 532 0623 10 とスタッド、ナット
- 4) 偏向プーリー 532 0161 10 とボルト
- 5) カムシャフト用 M8x16 ボルト
- 6) 高圧ポンプ用 M8x35 ボルト
- 7) タイミングベルト (幅 25mm / 160 歯)



上記すべてのキットとセットには、改良された偏向プーリー 532 0623 10 (画像 2、左) が付属しています。このプーリーは、上記の自動車で使用されている偏向プーリー 532 0349 10 (画像 2、右) に代わるものです。

以前のモデルと比較して、最適化された偏向プーリーの幅は約 6.6mm 小さくなっています。その結果、歯付きベルトはプーリーの中心で走行し、力がより効果的に玉軸受に分散されます。この変更により、このタイミングアセンブリが直面する状況にプーリーを適合させました。

INA キットおよびセットは、カタログに記載されている自動車で制限なしに使用できます。



画像 2: 偏向プーリー 532 0623 10 (左) / 偏向プーリー 532 0349 10 (右)

自動車メーカーの仕様を確認してください！

スペアパーツおよび技術情報については、以下を参照してください。  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) または [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)