



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Diferencias visuales

de la polea libre de alternador 535 0241 10

Fabricantes:	Hyundai, KIA
Modelos:	
Hyundai:	Grandeur, i30, Santa Fe, Tucson
KIA:	Carens III, Ceed, Magentis
Motores:	2.0 CRDi, 2.2 CRDi
Nº de artículo:	535 0241 10
Referencia original:	37322 27020



Figura 1: versión anterior




Figura 2: versión nueva

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado la polea libre del alternador con el número de artículo 535 0241 10.

Esta información de servicio muestra el aspecto visual de la versión anterior (figura 1) y de la versión nueva (figura 2).

Durante la fase de modificación, es posible que se mezclen ambos tipos.

Ambas versiones se diferencian únicamente en el aspecto, cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115
Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

