




SERVICE INFO – INA 0108



Middel mod lyde i nærheden af tilbehørsenhedsdrevet

Bilernes producenter:	Opel
Modeller:	Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B
Motor:	Z18XER
Best. nr.:	535 0143 10



Billede 1: Udskiftning af en stiv remskive på en friløbsremskive

På grund af polykileremmens kraftige vibrationer, kan der produceres høje lyde i ovennævnte køretøjer med en stiv generatorremskive.

Som en teknisk løsning tilbyder Schaeffler Automotive Aftermarket et friløbshjul til generator i disse køretøjer. Dette reducerer de dynamiske belastninger i tilbehørsenhedsdrevet, så støjemission forhindres.



Billede 2: Friløbsremskive 535 0143 10

Schaeffler Automotive Aftermarket anbefaler, at der i de pågældende køretøjer ombygges den faste generatorremskive til et friløbshjul til generator 535 0143 10. Bemærk: Den vedlagte installationsvejledning skal ubetinget overholdes!

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!