



SERVICE INFO – INA 0109



Модифициран комплект за ангренажен ремък KIT 530 0196 10

Производители: Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Vauxhall, Volvo

Модел:

Mitsubishi: Carisma, Space Star
Nissan: Interstar, Primastar
Opel/Vauxhall: Movano, Vivaro
Renault: Espace IV, Laguna I, Laguna II, Master II, Traffic II
Volvo: S40, V40

Двигател: 1.9 D

Арт. номер: 530 0196 10

OE номера:

Mitsubishi: MW 3062 1589
Nissan: 16806-00QAF
16806-00QAJ
16806-00Q0A
Opel/Vauxhall: 91158706
Renault: 77 01 477 048
Volvo: 30777408
31272975



Снимка 1: 530 0196 10 – INA ремонтен комплект за ремъчно задвижване с ангренажен ремък 536 0278 10, обтяжна ролка 533 0087 20 и болт за колянния вал

При смяната на ангренажен ремък на моделите Volvo посечени горе, производителят на автомобила указва, че болтът на колянния вал, винаги трябва да бъде подменен.

Поради тази причина, болт за колянния вал е включен в комплекта 530 0196 10 (снимка 1).

Другите изброени производители на автомобили, нямат никакви указания за този вид смяна.

По принцип, обаче се препоръчва да инсталирате приложения болт също.

Смяната на болта на колянния вал се определя от производителя на автомобила, в изброените модели на Volvo.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0109