



SERVICE INFO – INA 0109



Αλλαγές στο ΚΙΤ χρονισμού 530 0196 10

Κατασκευαστές: Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Vauxhall, Volvo

Μοντέλα:

Mitsubishi: Carisma, Space Star
 Nissan: Interstar, Primastar
 Opel/Vauxhall: Movano, Vivaro
 Renault: Espace IV, Laguna I, Laguna II, Master II, Traffic II
 Volvo: S40, V40

Κινητήρας: 1.9 D

Κωδικός ανταλλακτικού: 530 0196 10

Κωδικός OE:

Mitsubishi: MW 3062 1589
 16806-00QAF
 Nissan: 16806-00QAJ
 16806-00Q0A
 Opel/Vauxhall: 91158706
 Renault: 77 01 477 048
 Volvo: 30777408
 31272975



Εικόνα 1: 530 0196 10 - ΚΙΤ επισκευής INA για το σύστημα χρονισμού με ιμάντα χρονισμού 536 0278 10, τροχαλία τάνυσης 533 0087 20 και βίδα τροχαλίας στροφάλου

Όταν αντικαθιστάτε τον ιμάντα χρονισμού στα μοντέλα Volvo της παραπάνω λίστας, είναι απαραίτητο σύμφωνα με τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου να αντικαθίσταται πάντοτε η βίδα της τροχαλίας στροφάλου.

Για το λόγο αυτό, η βίδα του στροφάλου περιλαμβάνεται στο ΚΙΤ χρονισμού 530 0196 10 (εικόνα 1).

Οι άλλο κατασκευαστές των υπόλοιπων αυτοκινήτων της λίστας δεν έχουν προδιαγραφές σχετικές με αυτού του τύπου την αλλαγή.

Σαν αρχή, παρόλ'αυτά, συνιστάται να τοποθετείτε την παρεχόμενη βίδα της τροχαλίας του στροφάλου και εδώ.

Η αντικατάσταση της βίδας του στροφάλου καθορίζεται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου στα μοντέλα Volvo της λίστας.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
 schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REP>XPERT