



## SERVICE INFO – INA 0109



# Preinačen KIT zupčastog remena Kat.Br. 530 0196 10

Model:

Mitsubishi: Carisma, Space Star

Nissan: Interstar, Primastar

Opel/  
Vauxhall: Movano, Vivaro

Renault: Espace IV, Laguna I, Laguna II,  
Master II, Traffic II

Volvo: S40, V40

Motor: 1.9 D

Kat. Br.: 530 0196 10

OE broj:

Mitsubishi: MW 3062 1589

Nissan: 16806-00QAF  
16806-00QAJ  
16806-00Q0A

Opel/  
Vauxhall: 91158706

Renault: 77 01 477 048

Volvo: 30777408  
31272975



Slika 1: 530 0196 10 - INA KIT set za popravak zupčastog pogona sa zupčastim remenom Kat.Br. 536 0278 10, nateznom remenicom Kat.Br. 533 0087 20 i vijkom za koljenasto vratilo

Prilikom zamjene zupčastog remena na gore navedenim Volvo modelima, proizvođač vozila je naglasio da se vijak koljenastog vratila mora uvijek zamjeniti.

Iz toga razloga je vijak koljenastog vratila uključen u KIT zupčastog remena Kat.Br. 530 0196 10 (Slika 1).

Ostali proizvođači gore navedenih vozila ne navode nikakve specifikacije zahtjeve s obzirom na ovakav tip zamjene.

U načelu, sve u svemu, preporučljivo je da se ovdje svejedno ugradi isporučeni vijak koljenastog vratila.

U Volvo vozilima koja su gore navedena, zamjena vijka koljenastog vratila je određena od strane proizvođača vozila.

**Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!**

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) ili na [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

### Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264\*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

