



SERVICE INFO – INA 0109



Kit curea de distribuție 530 0196 10 modificat

Producători: Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Vauxhall, Volvo

Modele:

Mitsubishi: Carisma, Space Star
Nissan: Interstar, Primastar
Opel/Vauxhall: Movano, Vivaro
Renault: Espace IV, Laguna I, Laguna II, Master II, Traffic II
Volvo: S40, V40

Motor: 1.9 D

Nr. identificare piesă: 530 0196 10

Nr. OE:

Mitsubishi: MW 3062 1589
Nissan: 16806-00QAF
 16806-00QAJ
 16806-00Q0A
Opel/Vauxhall: 91158706
Renault: 77 01 477 048
Volvo: 30777408
 31272975



Figura 1: 530 0196 10 – Kit de reparație INA pentru mecanism de distribuție cu curea de distribuție 536 0278 10, fulie de tensionare 533 0087 20 și șurub arbore cotit

Producătorul vehiculelor a specificat că, la modelele Volvo enumerate mai sus, când se înlocuiește curea de distribuție, trebuie întotdeauna înlocuit șurubul arborelui cotit.

Din acest motiv, șurubul arborelui cotit este inclus în kitul 530 0196 10 al curelei de distribuție (Imaginea 1).

Ceilalți producători de vehicule menționați nu au nici o prevedere referitoare la acest fel de modificare.

În principiu, însă, se recomandă să se monteze și aici șurubul furnizat pentru arborele cotit.

Înlocuirea șurubului arborelui cotit este specificată de producătorul de vehicule, la modelele Volvo enumerate.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!