




SERVICE INFO – INA 0120



Vizualne razlike nihajne ročice s št. dela 422 0236 10

Modeli:

Audi:	A3
Seat:	Leon, Mii
Škoda:	Citigo, Octavia
VW:	Golf VII, Jetta III, Up
Motor:	1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid
Št. dela:	422 0236 10
Št. originalnega dela:	04E 109411 H 04E 109411 J



Slika 1: Izvedba 1

Za namestitev v zgoraj navedene motorje sta primerni dve različni vrsti nihajnih ročic (slika 1 in 2). Razlikujeta se samo po videzu, obe pa v celoti izpolnjujeta tehnične zahteve.

Zato družba Schaeffler ponuja samo vrsto nihajne ročice na sliki 1 s številko dela 422 0236 10.

Menjajte vedno v kompletu!

Osnovni ukrep je, da vse nihajne ročice v motorju zamenjate hkrati. Za preprečevanje večkratnih popravil in nepotrebnih stroškov je prav tako priporočljivo, da skupaj z nihajno ročico menjate tudi element za izravnavo zračnosti ventilov.



Slika 2: Izvedba 2

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.

INA 0120