



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Diferencias visuales

en el tensor de correa 531 0605 30

Fabricantes: Mercedes-Benz
 Modelos: Citaro, Conecto
 Motores: OM457, OM460
 Nº de artículo: 531 0605 30
 Referencia original: 457 200 21 70
 457 200 39 70




Figura 1: versión anterior

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado el tensor de correa con el número de artículo 531 0605 30.

Esta información de servicio muestra el aspecto visual de la versión anterior (figura 1) y de la versión nueva (figura 2).




Figura 2: versión nueva

Durante la fase de modificación, es posible que se mezclen ambos tipos.

■ Ambas versiones se diferencian únicamente en el aspecto, cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia S.L.U.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
 Teléfono: +34 91 658 66 84
 Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

