



## INFO TECHNIQUE



# Différences d'aspect du tendeur de courroie 531 0605 30

Constructeur : Mercedes-Benz  
 Modèles : Citaro, Conecto  
 Moteurs : OM457, OM460  
 Référence INA : 531 0605 30  
 Références OE : 457 200 21 70  
 457 200 39 70




Photo 1 : ancien modèle

Dans le cadre du développement permanent de nos produits, nous avons modifié le tendeur de courroie réf. 531 0605 30.

La présente information technique montre les caractéristiques optiques de l'ancienne version (photo 1) et de la nouvelle version (photo 2).




Photo 2 : nouveau modèle

Pendant la phase de transition, il est possible que soient livrés les deux modèles de tendeur de courroie.

Les deux modèles répondent parfaitement aux exigences techniques et peuvent être utilisés sans réserve, la seule différence étant leur aspect extérieur.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur [www.schaeffler-aftermarket.fr](http://www.schaeffler-aftermarket.fr) ou [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06  
 Fax : 01.40.92.16.15  
[www.schaeffler-aftermarket.fr](http://www.schaeffler-aftermarket.fr)

**SCHAEFFLER**  
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

