



SERVICE INFO



Neue Spannrolle 531 0859 10

Komplette Abdeckung der Motoren D5204 und D5244

Hersteller:	Volvo
Modelle:	C30, S40, V40, V50, S60, V60, XC60, C70, V70, XC70, S80, XC90
Motoren:	D5204, D5244
Art-Nr.:	531 0515 10 (ersetzt) 531 0859 10 (aktuell) 530 0504 10 (Kit, ersetzt) 530 0582 10 (Kit, aktuell)
OE-Nummern:	30638278 (ersetzt) 30677134 (ersetzt) 30731774 (ersetzt) 31316658 (ersetzt) 31316999 (ersetzt) 31339542 (aktuell) 31258305 (Kit, ersetzt) 31330188 (Kit, ersetzt) 31359568 (Kit, aktuell)



Bild 1: 531 0859 10 – Neue Spannrolle

Bei den genannten Fahrzeugen kann die Spannrolle 531 0515 10 (Bild 2) nur für einen begrenzten Bereich von Motornummern verwendet werden.

Aus diesem Grund hat Schaeffler Automotive Aftermarket die neue Spannrolle 531 0859 10 (Bild 1) entwickelt. Diese deckt alle D5204- und D5244-Motoren über den kompletten Bauzeitraum ab.

Optisch unterscheiden sich die beiden Spannrollen lediglich in der Ausführung des Einstellzeigers.

Das Kit 530 0504 10, mit der Spannrolle 531 0515 10, wird durch das Kit 530 0582 10 mit der neuen Spannrolle ersetzt.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com



Bild 2: 531 0515 10 – Alte Spannrolle

LuK INA FAG Service Center: 00800 1753-3333*

Fax: +49 (0) 6103 753-297
automotive-aftermarket@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.de

* kostenfreie Rufnummer, Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

