



SERVICE INFO – INA 0130



Καινούρια τροχαλία τάνυσης 531 0859 10

Πλήρες εύρος για κινητήρες D5204 και D5244


Κατασκευαστής: Volvo

Μοντέλα: C30, S40, V40, V50, S60, V60, XC60, C70, V70, XC70, S80, XC90


Κινητήρες: D5204, D5244

Κωδικός ανταλλακτικού: 531 0515 10 (αντικαταστάθηκε)
531 0859 10 (Νέος)
530 0504 10 (ΚΙΤ, αντικαταστάθηκε)
530 0582 10 (ΚΙΤ, Νέος)

Κωδικός OE: 30638278 (αντικαταστάθηκε)
30677134 (αντικαταστάθηκε)
30731774 (αντικαταστάθηκε)
31316658 (αντικαταστάθηκε)
31316999 (αντικαταστάθηκε)
31339542 (Νέος)
31258305 (ΚΙΤ, αντικαταστάθηκε)
31330188 (ΚΙΤ, αντικαταστάθηκε)
31359568 (ΚΙΤ, Νέος)



Εικόνα 1: 531 0859 10 — Καινούρια τροχαλία τάνυσης



Εικόνα 2: 531 0515 10 — παλιά τροχαλία τάνυσης

Στα συγκεκριμένα οχήματα, η τροχαλία τάνυσης 531 0515 10 (εικόνα 2) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ένα περιορισμένο εύρος αριθμών κινητήρα.

Για το λόγο αυτό, η Schaeffler Automotive Aftermarket ανέπτυξε τη νέα τροχαλία τάνυσης 531 0859 10 (εικόνα 1). Αυτό το εξάρτημα καλύπτει όλους τους κινητήρες D5204 και D5244 για ολόκληρη την κατασκευαστική περίοδο.

Όσο αφορά στην εμφάνιση, οι δύο τροχαλίες τάνυσης διαφέρουν μόνο στο σχεδιασμό της ένδειξης χρονισμού.

Το κιτ 530 0504 10 με τροχαλία τάνυσης 531 0515 10 αντικαθίσταται από το κιτ 530 0582 10 μαζί με την καινούρια τροχαλία τάνυσης.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0130