



SERVICE INFO



新しいテンショナープーリー 531 0859 10 D5204 および D5244 エンジンに完全対応


メーカー：ボルボ

型式： C30、S40、V40、V50、S60、
V60、XC60、C70、V70、XC70、
S80、XC90

エンジン：D5204、D5244

品目番号： 531 0515 10 (交換前)
531 0859 10 (新)
530 0504 10 (キット、交換前)
530 0582 10 (キット、新)

OE No. : 30638278 (交換前)
30677134 (交換前)
30731774 (交換前)
31316658 (交換前)
31316999 (交換前)
31339542 (新)
31258305 (キット、交換前)
31330188 (キット、交換前)
31359568 (キット、新)




画像 1 : 531 0859 10 — 新しいテンショナープーリー

上記の自動車では、テンショナープーリー 531 0515 10 (画像 2) は限られた範囲のエンジン番号でしか使用できません。

そのため、シェフラーオートモーティブアフターマーケット部門は新しいテンショナープーリー 531 0859 10 (図 1) を開発しました。この部品は、製造期間全体のすべての D5204 および D5244 エンジンに対応します。

外観に関して、2つのテンショナープーリーの違いはタイミングポイントの仕様のみです。

テンショナープーリー 531 0515 10 付きキット 530 0504 10 は、新しいテンショナープーリー付きキット 530 0582 10 に代わりました。



画像 2 : 531 0515 10 — 以前のテンショナープーリー

自動車メーカーの仕様を順守してください！

スペアパーツおよび技術情報については、以下を参照してください。
www.schaeffler-aftermarket.com または www.RepXpert.com



FAG

RUVILLE

SCHAEFFLER

REP>XPERT