



SERVICE INFO – INA 0130



Ny spännrulle 531 0859 10

Täcker alla motorer D5204 och 5244

Tillverkare:	Volvo
Modeller:	C30, S40, V40, V50, S60, V60, XC60, C70, V70, XC70, S80, XC90
Motorer:	D5204, D5244
Art-nr.:	531 0515 10 (tidigare) 531 0859 10 (nuvarande) 530 0504 10 (KIT, tidigare) 530 0582 10 (KIT, nuvarande)
Best. nr.:	30638278 (tidigare) 30677134 (tidigare) 30731774 (tidigare) 31316658 (tidigare) 31316999 (tidigare) 31339542 (nuvarande) 31258305 (KIT, tidigare) 31330188 (KIT, tidigare) 31359568 (KIT, nuvarande)




Bild 1: 531 0859 10 - spännrulle nytt utförande




Bild 2: 531 0515 10 - spännrulle gammalt utförande

Hos de angivna fordonen kan spännrulle 531 0515 10 (bild 2) endast användas till ett begränsat motorintervall.

Av denna anledning har Schaeffler Automotive Aftermarket utvecklat en ny spännrulle 531 0859 10 (bild 1). Denna täcker alla motorer D5204 och D5244 inom ramen för hela tillverkningsperioden.

De båda spännrullarna skiljer sig endast åt i utseendet hos markeringen för justering.

Satsen 530 0504 10 med spännrulle 531 0515 10 ersätts med satsen 530 0582 10 med den nya spännrullen.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0130