



SERVIZIO INFORMAZIONE



Modifica del rullo tenditore 531 0813 10

Produttore:	Ford, Mazda, Volvo
Modello:	
Ford:	B-Max, C-Max, Grand C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo
Mazda:	2
Volvo:	C30, S40, V50
Anno di costruzione:	da 2005
Motore:	1,25, 1,4, 1,6 16V
N. art.:	531 0813 10 530 0495 10 (KIT) 530 0495 30 (KIT+pompa acqua)
Riferimento OE:	
Ford:	1376164 5M5G-6K254-AB
Mazda:	C401-12-500
Volvo:	30750905



Figura 1: Sinistra la versione precedente / destra la nuova versione

A seguito della costante evoluzione dei nostri prodotti, sono state apportate delle modifiche al rullo tenditore 531 0813 10 e alla relativa vite di fissaggio.

Questo servizio informazione illustra le caratteristiche visive delle versioni prodotte finora (figura 1, a sinistra) e della versione più recente (figura 1, a destra).

Durante la fase transitoria, può accadere che siano disponibili entrambe le varianti.

Le due versioni soddisfano i requisiti tecnici e possono essere utilizzate senza restrizioni per i veicoli indicati.

Per il montaggio del rullo tenditore modificato, è necessario utilizzare la vite di fissaggio M8x47 fornita. A causa della modifica dell'alloggiamento vite non è consentito un montaggio misto.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

