



SERVICE INFO – INA 0138



Remenica natezača 531 0851 10

Izmijenjene specifikacije

Proizvođač: Audi, Seat, Skoda, VW


Modeli:

Audi: A3, A4, A6, TT
 Seat: Altea, Leon, Toledo
 Skoda: Octavia
 VW: EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran


Motori: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

Kat. Br.: 531 0777 10 (zamjenjen)
 531 0851 10 (novi)
 530 0445 09 (Set)
 530 0445 10 (KIT)
 530 0445 31 (SET + pumpa za vodu)
 530 0584 09 (Set)
 530 0584 10 (KIT)

OE broj: 06A 109 243 B (zamjenjen)
 06D 109 243 C (novi)



Slika 1: 531 0777 10 – Old stara remenica natezača (979743)



Slika 2: 531 0851 10 – nova remenica natezača (979830)

Remenica zatezača 531 0851 10 zamjenjuje remenicu zatezača 531 0777 10 zbog izmijenjenih specifikacija.

Nova remenica zatezača također se mijenja u kompletu 530 0445 09, SETU 530 0445 10 i SETU pumpi za vodu 530 0445 31.

Jedina vizualna razlika između dviju remenica zatezača jest broj naveden na njihovoj stražnjoj strani (sl. 1 i sl. 2).

Postavljanje remenice zatezača s brojem 979743 umjesto remenice zatezača s brojem 979830 nije dopušteno.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite li više? Mi Vam možemo pomoći!

Phone: +44 (0) 1432 264 264*
 Fax: +44 (0) 1432 375 760
 hfd-info@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.co.uk

* Pozivi iz u Velikoj Britaniji 08457 001100

