



## SERVICE INFO – INA 0138



# Rolka napinająca 531 0851 10

## Modyfikacja specyfikacji

Producent: Audi, Seat, Skoda, VW

### Modele:

Audi: A3, A4, A6, TT  
 Seat: Altea, Leon, Toledo  
 Skoda: Octavia  
 VW: EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran

Silniki: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

Nr części: 531 0777 10 (zastąpiony)  
 531 0851 10 (nowy)  
 530 0445 09 (Set)  
 530 0445 10 (KIT)  
 530 0445 31 (KIT + pompą płynu chłodzącego)  
 530 0584 09 (Set)  
 530 0584 10 (KIT)

Numer OE: 06D 109 243 B (zastąpiony)  
 06D 109 243 C (nowy)



Foto 1: 531 0777 10 – Stara rolka napinająca (979743)



Foto 2: 531 0851 10 – Nowa rolka napinająca (979830)

W związku z przeprowadzoną modyfikacją specyfikacji rolka napinająca 531 0851 10 zastępuje rolkę napinającą 531 0777 10.

Nowa rolka napinająca zostanie także umieszczona w zestawach INA SET 530 0445 09, INA KIT 530 0445 10 oraz zestawie z pompą płynu chłodzącego 530 0445 31.

Jedyną optyczną różnicą pomiędzy tymi dwoma rolkami jest numer nadrukowany na rolce (Foto 1 i Foto 2).

Nie należy montować rolki napinającej o numerze 979743 zamiast rolki napinającej o numerze 979830.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!