



SERVICE INFO – INA 0141



Kiristinvarrtta 534 0075 20

Ulkonäölliset erot

Autonvalmistajat: Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot,
Suzuki, Toyota, Volvo

Mallit:

Citroën: Berlingo, C-Elysse, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I,
C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5

Ford: B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max,
Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II,
Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Mazda: 2, 3

Mini: Cooper, One

Peugeot: 107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II,
408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008,
Partner

Suzuki: SX4

Toyota: Aygo

Volvo: C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III

Moottorit:

Citroën/
Peugeot: 1.4 HDI, 1.6 HDI

Ford: 1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI


Mazda: 1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD,
1.6 MZR-CD

Mini/Volvo: 1.6 D

Suzuki: 1.6 DDIS

Toyota: 1.4 HDI

Tuotenumero: 529 0036 10
529 0061 10
529 0062 10
529 0065 10
529 0066 10
534 0075 20



Kuva 1: Aiempi versio



Kuva 2: Uusi versio

Tuotteidemme jatkuvan kehityksen puitteissa modifioitiin
laturin vapaapyörä tilausnumerolla 534 0075 20.

Tässä huoltotiedotteessa on esitetty tähänastisen (kuva 1) ja
uuden (kuva 2) version ulkonäölliset erot.

Siirtymävaiheessa voi molempi esiteltyjä versioita esiintyä
toimituksissa.

Versiot poikkeavat toisistaan vain ulkonäöllisesti, ne
täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan siten
käyttää rajoituksetta.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!