



SERVICE INFO



テンショナープーリー 531 0786 10

エンジンチューニングの仕様変更

メーカー： フォード、ボルボ

型式：

フォード： Focus II, Kuga I, Mondeo IV, S-Max

ボルボ： C30, C70 I, C70 II, S40 II, S60 I, S70, S80 I, S80 II, V40, V50, V70 I, V70 II, V70 III, XC70, XC90 I


エンジン：

フォード： 2.5, 2.5i, 2.5 ST, 2.5 RS

ボルボ： 2.0, 2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4i, 2.4 T5, 2.5 T

部品番号：

531 0786 10 (新)
 531 0787 10 (交換前)
 530 0467 09 (セット、新)
 530 0467 10 (キット、新)
 530 0467 30
 (キット+ウォーターポンプ、新)
 530 0468 09 (セット、交換前)
 530 0468 10 (キット、交換前)



テンショナープーリー 531 0787 10 テンショナープーリー 531 0786 10

上記の自動車の最新シリーズのエンジンチューニングの仕様変更されました。これにより、エンジン回転数によって歯付きベルトでノイズが発生する可能性があります。

テンショナープーリー 531 0786 10 はこれらのノイズに対応しており、テンショナープーリー 531 0787 10 に代わって提供されます。

最新の表については、カタログを参照してください。

テンショナープーリー 531 0786 10 は、現在工場では製造されている自動車の影響を受けるとされるエンジンにすでに取り付けられています。
 新しい部品は上記に記載されている自動車の以前の型式にも取り付けることが可能です。

自動車メーカーの仕様を順守してください！



FAG

RUVILLE

SCHAEFFLER

REP>XPERT