



SERVICE INFO – INA 0148



Αισθητήρας παλμών 544 0095 10

Ζημιά κατά την αφαίρεσή του

Κατασκευαστές: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

Μοντέλα:

Citroën: C4, C5, C8
 Fiat: Scudo
 Ford: Grand C-Max, Mondeo
 Jaguar: XF
 Peugeot: 508, 807

Κινητήρες: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Κωδικός ανταλλακτικού: 544 0095 10

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο αντ/κών για την παρούσα εφαρμογή



Εικόνα 1: 544 0095 10 – Αισθητήρας παλμών για τη διαχείριση του κινητήρα

Ο αισθητήρας παλμών, κομμάτι της διαχείρισης του κινητήρα (Εικ.1), είναι κατασκευασμένος από διαφορετικό υλικό σε σχέση με το υλικό κατασκευής της τροχαλίας απόσβεσης του στροφάλου, με αποτέλεσμα να προκαλείται διάβρωση μεταξύ των δύο αυτών εξαρτημάτων.

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, στις περισσότερες περιπτώσεις, προκαλείται ζημιά κατά την αφαίρεσή του, και για αυτό θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε φορά που αφαιρείται.

Κατά την τοποθέτηση της τροχαλίας-αποσβεστήρα κραδασμών του στροφάλου, πρέπει να τηρείται η σωστή ροπή σύσφιξης του, και που παρέχεται από τον κατασκευαστή του οχήματος.



Εικόνα 2: Αισθητήρας παλμών και τροχαλία-αποσβεστήρας κραδασμών του στροφάλου

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
 schaefflergr@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.gr
 www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0148