



SERVICE INFO – INA 0148



Enkoder impulsów 544 0095 10

Uszkodzenia przy demontażu

Producent: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

Modele:

Citroën: C4, C5, C8
Fiat: Scudo
Ford: Grand C-Max, Mondeo
Jaguar: XF
Peugeot: 508, 807

Silniki: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Nr części 544 0095 10

Lista w odniesieniu do katalogu części

Enkoder impulsów dla systemu sterowania pracą silnika (Foto 1) wykonany jest z innego materiału niż tłumik drgań wału korbowego. Może to prowadzić do korozji między tymi elementami.



Foto 1: 544 0095 10 – Enkoder impulsów dla systemu sterowania pracą silnika

Z tego powodu, w większości przypadków kiedy enkoder zostaje demontowany powinien zostać wymieniony na nowy.

Podczas montażu tłumika drgań wału korbowego trzeba zwrócić uwagę na właściwy moment dokręcenia śruby zalecany przez producenta.



Foto 2: Enkoder impulsów i tłumik drgań wału korbowego.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!