



## SERVICE INFO – INA 0154



# Klizna remenica 532 0833 10

## Obvezna ugradnja novog vijka

Proizvođač: Subaru

Modeli: Forester, Impreza, Legazy, Outback

Motori: 1.5, 2.0, 2.5

Kataloški broj: 532 0833 10  
530 0522 09  
530 0522 10  
530 0563 10

Aktualni pregled primjene dijela potražite u katalogu.



Slika: 532 0833 10 – Set INA klizne remenice sa novim vijkom

Prilikom ugradnje klizne remenice (rolice) kataloškog broja 532 0833 10, obvezno upotrijebite novi vijak koji se isporučuje uz istu.

Originalni vijak koji koristi proizvođač vozila predugačak je za učvršćivanje remenice 532 0833 10. Montaža uz korištenje navedenog (predugačkog) vijka, rezultirati će neodgovarajućim dosjedom remenice.

Upotreba pogrešnog vijka može prouzročiti kvar razvodnog sustava i oštećenje motora.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

**Želite saznati više? Možemo Vam pomoći!**

Schaeffler Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 3701 944

Fax: +385 1 3764 473

info.hr@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.hr

INA 0154



SCHAEFFLER

REP>XPERT