



## INA INFORMAZIONE TECNICA



# Braccio tenditore 534 0101 20

## Maggiore sforzo per girare il braccio tenditore

Produttori: Alfa, Fiat, Lancia

Modello:

Alfa: 145, 146, 147, 156, GT

Fiat: Brava, Bravo, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio, Punto, Stilo, Strada

Lancia: Lybra, Musa

Motori: 1.9 D

N. art.: 534 0101 20

Per l'assegnazione attuale, consultare i cataloghi



Figura 2: Braccio tenditore 534 0101 20 - nuova versione



Figura 1: Braccio tenditore 534 0101 20 - versione precedente

Per i veicoli menzionati, Schaeffler Automotive Aftermarket offre un nuovo braccio tenditore (figura 2). Da un punto di vista estetico, quasi non si distingue dalla versione anteriore (figura 1).

Per montare la cinghia poly-V, a causa della sua elasticità, è tuttavia necessario muovere la nuova versione con maggiore forza rispetto alla direzione di tensionamento. Da un punto di vista tecnico, ciò non influisce sul tensionamento della cinghia poly-V.

Per il montaggio del nuovo braccio tenditore, è obbligatorio utilizzare la vite in dotazione.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

**Schaeffler Italia S.r.l.**  
**Business Division Automotive Aftermarket**  
 Via Varesina 158/162, 20156 Milano  
 Tel. 02 8450 4391  
 assistenza-aftermarket@schaeffler.com  
 www.repxpert.it

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**