



INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



Polea libre del alternador 535 0303 10

Diferencias visuales

Fabricante: Toyota
Modelos: Auris, Corolla, Yaris

Motor: 1.4 Diésel
Nº de artículo: 535 0303 10

Referencia original: 27415-33100

Consulte la asignación actual en los catálogos



Figura: diferencias visuales de la polea libre del alternador 535 0303 10

Si los vehículos mencionados anteriormente cuentan con alternadores Denso, puede que tengan instaladas dos versiones diferentes de la polea libre del alternador.

En la figura se muestra la versión de primer equipo (izqda.) y la versión de recambio independiente (dcha.) de la polea libre del alternador 535 0303 10.

Ambas poleas libres del alternador se diferencian solo en el aspecto, cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.

Para el montaje y desmontaje de la polea libre del alternador, se necesita una herramienta especial (p.ej. SAAM-Nº de artículo 400 0444 10).

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.rexpert.es

SCHAEFFLER
REXPERT