



SERVICE INFO – INA 0167



Vattenpumpen 538 0314 10

Felfunktion orsakad genom användning av överflödig tätningsmassa

Tillverkare: Chevrolet, Opel

Modeller:

Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax

Opel: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka

Motorer: 1.2, 1.4

Best. nr.: 538 0314 10

För aktuell användning, se reservdelskatalogen




Bild 2: Deformerad plastskiva orsakad av överflödig tätningsmassa



Bild 1: 538 0314 10 - vattenpump med bifogad plantätning

Vattenpumpen 538 0314 10 är försedd med en plantätning varför INGEN extra tätningsmassa får användas vid montering.

I motsatt fall pressas den överflödiga tätningsmassan in mellan pumphuset och plastskivan (bild 2). På så sätt skadas eller förstörs det roterande pumphjulet vid drift och vattenpumpen sätts ur funktion.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

INA 0167

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REPXPERT