



INA SERVİS BÜLTENİ



538 0314 10 Soğutma Pompası

İlave dolgu macunu uygulanması nedeniyle oluşan arıza

Üretici: Chevrolet
Opel

Model:
Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax
Opel/Vauxhall: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka

Motor: 1.2, 1.4

Parça no: 538 0314 10

Güncel liste için medya kataloğuna bakın





Bild 1: 532 0000 00 - INA-OAP

538 0314 10 soğutma pompası bir conta ile kapatılmıştır. Montaj sırasında ilave bir dolgu macununa gerek yoktur.

Eğer onarım sırasında ilave dolgu macunu kullanılırsa, sızan dolgu macunu soğutma gövdesi ve soğutma akımına yön veren plastik kalkan arasına itilir (Resim 2) ve hasara neden olur. Çalışma sırasında kalkan çarka doğru itilir, kalkana hasar verebilir veya tamamen yok edebilir, bu da soğutma pompasının hasarına neden olur. Plastik kalkanın parçaları soğutma sisteminin içinden geçer ve hasara neden olur.

Ayrıca INA 0162 servis bültenine bakın.

Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!



Resim 1: 538 0314 10 - Birlikte verilen conta ve soğutma pompası

Daha fazla bilgi için!
Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPPERT