



SERVICE INFO – INA 0184

הסרתו של פין ההידוק מהמותחן האוטומטי

זרוע מותחן אוטומטי אשר מותקן כחלק ממערכת רצועת המנוע

יצרנים: כולם



איור 1: דוגמא עבור הגירסא הישנה בעלת פין ההידוק

לרשימה העדכנית פנה אל הקטלוגים השונים שלנו.

כחלק מתהליך פיתוח ושיפור מתמיד של המוצרים שלה, חברת שפּלר אוטומוטיב אפטרמרקט מודיעה על שינוי של זרוע המותחן המשמש כחלק ממערכת רצועת המנוע.

פין ההידוק (תמונה 1) לא יסופק יותר כפי הנראה בתמונה 2, כלומר אותו פין המיועד עבור הקפיץ אשר מחזיק את הרצועה במצב רפוי לחלוטין בעת תהליך ההתקנה.

התקנתן של רצועות מרובות צלעות מומלצת באמצעות שימוש בפין בקוטר מתאים.

שתי הגירסאות תומכות במדויק בדרישות הטכניות המחמירות וניתנות לשימוש ללא כל מגבלה או חשש. במהלך תקופת המעבר ייתכן ויימצאו מותחנים משני הסוגים (הישן והחדש).



איור 2: דוגמא עבור מותחן מהגירסא החדשה ללא פין ההידוק

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

INA 0184

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafir.egozi@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REXPERT