



SERVICE INFO – INA 0184



Відсутність монтажної шпильки

Автоматичний натяжний пристрій ремінного привода допоміжних агрегатів

Виробники: Всі

Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин

В рамках постійного вдосконалення своєї продукції компанія Schaeffler Automotive Aftermarket здійснила модифікацію автоматичного натяжного пристрою ремінного привода допоміжних агрегатів.


У модифікованій версії (зображення 2) відсутній монтажний штифт (зображення 1). Тому пружина, яка згодом повинна натягувати полікліновий ремінь з відповідною силою натягування, є у ненапруженому стані до моменту встановлення.

Щоб полегшити монтаж поліклінового ременя, можна, наприклад, використати штифт-фіксатор відповідного діаметра.

Обидві версії відповідають технічним специфікаціям і можуть застосовуватися без обмежень. Впродовж перехідного періоду виробництва можуть поставлятися дві версії роликів.



Зображення 1: Приклад старої версії з монтажним штифтом



Зображення 2: Приклад нової версії без монтажної шпильки

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0184