



## INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Cambio a correa trapezoidal elástica

La polea tensora 531 0503 10 ya no es necesaria

Fabricantes: Fiat, Iveco

Modelos:

Fiat: Ducato

Iveco: Daily

Motores: F1AE

Nº de artículo: 531 0503 10

FB4EPK903

Consulte la asignación actual en los catálogos

Para la transmisión del grupo auxiliar del compresor de aire acondicionado, los fabricantes de vehículos mencionados emplean una correa trapezoidal elástica en los motores con número 0113090 o superior. Así, desaparece la polea tensora necesaria hasta la fecha para la correa trapezoidal convencional.

Durante el mantenimiento, los motores con número 0113089 o inferior también se pueden reequipar con la correa trapezoidal elástica FB4EPK903. De esta forma, tampoco se necesita ninguna polea tensora en este caso.

La correa trapezoidal elástica cumple absolutamente todos los requisitos técnicos y se puede instalar sin problema en los motores con número 0113089 o inferior. Al reequipar un motor con una correa trapezoidal elástica, no se debe montar una polea tensora bajo ninguna circunstancia.




Fig. 1: Transmisión del grupo auxiliar en motores con número 0113089 o inferior con polea tensora




Fig. 2: Transmisión del grupo auxiliar en motores con número 0113090 o superior con correa trapezoidal elástica

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.  
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
 Polígono Industrial Sur  
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
 Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81  
 www.repxpert.es

SCHAEFFLER  
 REP>XPERT