



## SERVICE INFO – INA 0188



# Natezna remenica 533 0075 30

**Servisna napomena; potreban oprez zbog različite duljine vijaka!**

Proizvođači: Seat, Volkswagen

Modeli:


Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo

Volkswagen: Caddy, Golf, Polo, Sharan, Transporter, Vento

Kodovi motora: AAC, AAM, ABA, ABS, ABF, ABN, ACC, ADC, ADD, ADL, ADY, ADZ, AEH, AEK, AEP, AER, AFT, AGG, AKL, AKR, AKS, ANN, ANP, APF, ATM, ATU, AUR, AWF, AWG, AXG, EZ, 2E, 1F

Kataloški broj: 533 0075 30  
529 0089 10

Aktualni pregled primjene dijela potražite u katalogu



Slika: Dolje lijevo; nova izvedba/gore desno; stara izvedba

U skladu s kontinuiranim razvojem i usavršavanjem naših proizvoda, modificiran je sklop natezača kataloškog broja 533 0075 30. Za pravilnu montažu nove izvedbe natezača potrebno je korištenje kraćih vijaka. Dosadašnji M8 x 35 vijci zamijenjeni su kraćim vijcima, M8 x 22.

Za pravilan postupak montaže nove izvedbe natezača obvezno je korištenje kraćih vijaka, oznake M8 x 22.

Slika prikazuje vizualne razlike između nove (dolje lijevo) i stare (gore desno) izvedbe natezača.

Zbog mješovitih zaliha dijelova u skladištima, tijekom prijelaznog razdoblja postoji mogućnost isporuke obiju izvedbi remenice.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

**Želite saznati više? Možemo Vam pomoći!**

Schaeffler Hrvatska d.o.o.

Tel.: +385 1 3701 944

Fax: +385 1 3764 473

info.hr@schaeffler.com

www.schaeffler.hr/aftermarket



**FAG**



SCHAEFFLER

**REP>XPERT**