

## INA INFORMACIÓN DE SERVICIO

### 000

# Juego de cadena de distribución INA 559 0156 30

### Anchura de la cadena modificada

Fabricantes: Audi, Seat, Škoda, VW

Modelos:

Audi: A1, A3

Seat: Altea, Ibiza, Leon, Toledo

Škoda: Rapid, Roomster 5J, Octavia III, Fabia VW: Golf VI, Polo 6R, Caddy III, Jetta IV,

Beetle 5C, Touran

Motor: 1.2 TSI

N.º de

artículo: 559 0026 30 (cadena de distribución

estrecha, ya no disponible)

559 0156 30 (cadena de distribución ancha)

Consultar la asignación actual en el catálogo de piezas

La cadena de distribución del motor TSI 1.2 se ha modificado para el modelo de 2011, dotándola de más anchura de fábrica. Por este motivo, se suprime el anterior juego de cadena de distribución (n.º de artículo: 559 0026 30). Se sustituye por el juego de cadena de distribución optimizado (n.º de artículo: 559 0156 30). Este incluye la nueva cadena más ancha, junto con los engranajes correspondientes para el cigüeñal y el árbol de levas. El nuevo juego (fig. 1) permite reparar tanto motores con el modelo de cadena estrecha como motores con el modelo ancho.

#### Importante

Para garantizar un funcionamiento seguro de la cadena de distribución de forma duradera, deben instalarse siempre todas las piezas que forman parte del juego de cadena de distribución. Esta indicación es especialmente importante para los motores con el modelo de cadena estrecha (anteriores a 2011), ya que la cadena anterior, más ancha, no encaja en los engranajes antiguos de la cadena de transmisión.

Para sustituir adecuadamente el engranaje del cigüeñal, se requiere una herramienta especial. Para ello, se recomienda utilizar el juego de herramientas de montaje INA con el n.º de artículo: 400 0588 10 (fig. 2).



Figura 1: Juego de cadena de distribución INA 559 0156 30



Fig. 2: Juego de herramientas de montaje INA para sustituir el engranaje del cigüeñal

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!