

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	65
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le cas d'un véhicule, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.
Un manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit:
- Au démarrage, les lampes témoin ne s'allument pas.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge plus tard et le témoin après que le moteur de votre voiture a démarré.
La lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.



- La sortie "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé ultérieurement.
De manque de courant à cette borne peut provoquer ce qui suit:
- Surcharge ou charge nulle.
- La borne "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que ce soit de courant aux bornes ou "OK" ou "12V". Un manque de courant à cette borne peut causer ce qui suit:
- Au démarrage, la lampe témoin est allumée.
- Une charge plus tard et le témoin après que le moteur de votre voiture a démarré.
- Une charge plus tard et le témoin après que le moteur de votre voiture a démarré.
- La plupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal câblées. Vérifiez les connexions des câbles, les connexions des bornes, les fils dénudés ou enroulés, un mauvais contact dans le connecteur, (c'est-à-dire la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).

Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!

Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.5 D (P05W, P05V, P15V)	69 ch	11.1986 >
L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.5 TD 4WD (P25W, P25V)	87 ch	11.1988 >
L 300 (86-06) Camionnette (P0_W, P1_W) - 2.5 D (P05V, P05W, P15V)	69 ch	11.1986 >
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 2.5 TD (V24C, V24W)	99 ch	12.1990 > 04.2000
PAJERO (91-99) Canvas Top (V2_W, V4_W) - 2.5 TD (V24C, V24W)	99 ch	12.1990 > 04.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.