

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La borne "L" doit recevoir du courant. Dans le cas contraire, le courant provient de la poulie lorsque le moteur est arrêté.
 - Vérifier le courant à la borne "L" avec un ampèremètre ou un testeur.
 - Aucun charge, le témoin lumineux ne s'allume pas.
 - Charge OK, mais le témoin lumineux reste allumé.
 - Non-charge pas, mais le témoin lumineux ne s'allume pas.
 - Le témoin lumineux peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
 - La borne "B" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé par le démarreur.
 - De mauvais câblage de la batterie peut provoquer ce qui suit.
 - Surcharge ou charge nulle.
 - La borne "M6" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que le témoin lumineux soit allumé ou non.
 - Charge OK, mais le témoin lumineux reste allumé.
 - Non-charge pas, mais le témoin lumineux ne s'allume pas.
 - Le témoin lumineux peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
 - La poulie des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal câblées. Ceci provoque le mauvais fonctionnement de l'alternateur. Vérifier le câblage et assurer un bon contact dans le connecteur. (Voir à droite la fiche qui doit être respectée à l'installation).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HYUNDAI		
GALLOPER (91-98) - 3.0 V6	141 ch	08.1991 > 07.1998
GALLOPER (98-03) (JK-01) - 3.0 V6	141 ch	08.1998 >
H-1 Camionnette - 2.4	112 ch	03.2000 >
H-1 Starex - 2.4	112 ch	06.1997 >
H-1 Starex - 2.4 4WD	112 ch	02.1998 >
H100 Bus (P) - 2.4	122 ch	07.1993 > 03.2000
SATELLITE (KMF) - 2.4	112 ch	10.1997 >
ISUZU		
MIDI Van (94000, 98000) - 2.2 D (98000)	61 ch	01.1989 >
MIDI Van (94000, 98000) - 2.2 D 4WD (94000)	61 ch	01.1989 >
MITSUBISHI		
GALLOPER (JK-01) - 3.0 V6	141 ch	02.1999 >
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 (V23W, V43W, V23C)	150 ch	12.1990 > 12.1995
PAJERO (91-99) Canvas Top (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C)	150 ch	12.1990 > 12.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.