

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	9
Diamètre de piston [mm]	33

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE V (97-03) (638/2) - V 200 (638.214, 638.294)	129 ch	02.1997 > 07.2003
CLASSE V (97-03) (638/2) - V 200 CDI (638.294)	102 ch	03.1999 > 07.2003
CLASSE V (97-03) (638/2) - V 220 CDI (638.294)	122 ch	03.1999 > 07.2003
CLASSE V (97-03) (638/2) - V 230 (638.234, 638.294)	143 ch	10.1996 > 07.2003
CLASSE V (97-03) (638/2) - V 230 TD (638.274)	98 ch	09.1996 > 07.2003
CLASSE V (97-03) (638/2) - V 280 (638.244, 638.294)	174 ch	08.1997 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 108 CDI 2.2 (638.194)	82 ch	03.1999 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 108 D 2.3 (638.164)	79 ch	02.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 110 CDI 2.2 (638.194)	102 ch	03.1999 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 110 TD 2.3 (638.174)	98 ch	02.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 112 CDI 2.2 (638.194)	122 ch	03.1999 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 113 2.0 (638.114, 638.194)	129 ch	02.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 114 2.3 (638.134, 638.194)	143 ch	12.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 108 CDI 2.2 (638.094)	82 ch	03.1999 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 108 D 2.3 (638.064)	79 ch	03.1997 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 110 CDI 2.2 (638.094)	102 ch	03.1999 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 110 D 2.3 (638.074)	98 ch	03.1997 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 112 CDI 2.2 (638.094)	122 ch	03.1999 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 113 2.0 (638.014, 638.094)	129 ch	03.1997 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 114 2.3 (638.034, 638.094)	143 ch	03.1997 > 07.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.