

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	<b>MANDO</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>19</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>54</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

## APPLICATIONS

<b>HYUNDAI</b>		
ACCENT (00-05) (LC) - 1.3	75 ch	01.2000 >
	86 ch	01.2000 >
ACCENT (00-05) (LC) - 1.5	90 ch	01.2000 >
	102 ch	09.2000 >
ACCENT (00-05) (LC) - 1.5 CRDi	82 ch	04.2002 >
GETZ (TB) - 1.1	63 ch	09.2002 >
	67 ch	09.2005 >
GETZ (TB) - 1.3	82 ch	09.2002 > 03.2004
	85 ch	09.2003 >
GETZ (TB) - 1.4	97 ch	08.2005 >
GETZ (TB) - 1.5 CRDi	82 ch	03.2003 >
	88 ch	08.2005 >
GETZ (TB) - 1.5 CRDi GLS	110 ch	08.2005 >
GETZ (TB) - 1.6	106 ch	09.2002 >
LANTRA (90-95) (J-1) - 1.5 i.e.	86 ch	12.1990 > 05.1995
PONY (75-82) - 1.2	54 ch	06.1974 >
PONY (75-82) - 1.4	68 ch	08.1977 >
PONY (X-2) - 1.3	58 ch	07.1991 > 01.1995
	67 ch	07.1991 > 01.1995
PONY (X-2) - 1.5	72 ch	07.1991 > 01.1995
PONY (X-2) - 1.5 i	83 ch	07.1991 > 01.1995
	84 ch	07.1991 > 01.1995
PONY Wagon - 1.2	54 ch	02.1978 >
PONY Wagon - 1.4	68 ch	02.1978 >
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.3	65 ch	12.1992 > 09.1994
	67 ch	07.1991 > 01.1995
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.5	72 ch	07.1991 > 01.1995
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.5 i	83 ch	07.1991 > 01.1995
	84 ch	07.1991 > 01.1995
S COUPE (SLC) - 1.5 i	84 ch	03.1990 > 05.1996
	88 ch	04.1992 > 05.1996
S COUPE (SLC) - 1.5 i Turbo	116 ch	04.1991 > 05.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.