

# Blue Print ADBP990016, ADU172101



Applicabile a :  
vari modelli Mercedes-Benz



Immagine 1

IT

## Coperchio filtro olio con anello di tenuta

### Problema

Durante la sostituzione del filtro dell'olio motore, il tappo dell'alloggiamento del filtro dell'olio può rompersi, lasciando il tubo di allineamento del filtro dell'olio all'interno dell'alloggiamento. (Immagine 1)

### Causa

Dopo molte ore di funzionamento e una continua esposizione ai cicli di calore e alle vibrazioni dell'olio motore, il materiale originale del tubo di allineamento della scatola del filtro dell'olio diventa fragile e si spezza.

### Soluzione

Rimuovere l'elemento del filtro dell'olio e i resti del tubo di allineamento dell'alloggiamento del filtro dell'olio dall'alloggiamento. Verificare la presenza di eventuali frammenti rotti e rimuoverli, insieme all'olio in eccesso. Sostituire il tappo dell'alloggiamento del filtro dell'olio con il ricambio Blue Print ADBP990016 (che viene fornito completo di tutte le guarnizioni ad anello), insieme all'elemento del filtro dell'olio ADU172101. Lubrificare le guarnizioni con l'olio motore e serrare il tappo dell'alloggiamento alla coppia raccomandata di 25Nm

Per ulteriori informazioni visita : [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)