

Blue Print ADC45357



Applicabile a:

Mitsubishi Colt (VI) 2004 > 2013, SMART Forfour 1 (454) 2003 > 2008



IT

Tubo freno posteriore

Problema

Dopo aver applicato il freno di stazionamento, la pinza freno posteriore si blocca durante il funzionamento; potrebbero essere necessari 5-10 minuti per muoversi di nuovo liberamente.

Questo problema può interessare entrambi i lati separatamente o entrambi i lati insieme.

Causa

Il tubo freno della pinza posteriore si gonfia internamente, provocando un blocco parziale.

Ciò limita il flusso di liquido dei freni alla pinza freno, rendendo successivamente intermittente il funzionamento del freno.

Soluzione

Dopo l'ispezione, la pinza del freno grippata diventerà immediatamente libera in funzione quando il tappo di spurgo viene rilasciato.

Di conseguenza, la pinza freno posteriore, le pastiglie freno e il meccanismo del freno a mano dovrebbero ora muoversi liberamente.

Sostituire con un nuovo tubo (o tubi flessibili) freno e spurgare il sistema frenante utilizzando un liquido freni DOT 4 adatto. Questo dovrebbe essere seguito da un test di funzionamento del sistema frenante per verificare che ora funzioni correttamente.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate il sito: partsfinder.bilsteingroup.com