

# Blue Print ADC47514, ADG07607

Toepassingen:  
Hyundai, Mitsubishi Diverse modellen



NL

## WAARSCHUWING MONTAGE DISTRIBUTIERIEM

Dit voertuigmodel is met een handmatige EN visceuze riemspanner uitgerust en het is ESSENTIEEL dat bij montage of aanspanning van de riemspanner de procedure van de juiste fabrikant nauwkeurig wordt gevolgd. Wij raden aan dat routinematig een nieuwe visceuze riemspanner wordt gemonteerd. Als echter de originele riemspanner gebruikt moet worden, dient u extra voorzichtig te werk te gaan:

**Druk de visceuze riemspanner LANGZAAM aan, anders raken de hydraulische kleppen ervan vervormd en veroorzaken dat de riemspanner na montage "te veel ontspannen".** Neem twee tot drie minuten de tijd (met een bankschroef met beschermde bekken) om de riemspanner samen te drukken.

**Controleer na montage dat het uitsteeksel van de visceuze riemspanner correct is (3,8 - 4,8 mm). LAAT TEN MINSTE 15 MINUTEN RUSTEN EN CONTROLEER DAN NOGMAALS HET UITSTEEKSEL.** Als het uitsteeksel kleiner is geworden, moet u de riemspanner vervangen.

**Het is raadzaam het uitsteeksel van de riemspanner of de riemspanning na een langere periode nog een keer te controleren.**

Blue Print raadt aan dat de riemspanner routinematig wordt vervangen. In geval van twijfel over de staat van de originele visceuze riemspanner dient u hem altijd te vervangen.



**ADG07607**  
Assemblage riemspanner  
distributieriem

Verdere technische informatie is te vinden op: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)