



Applicazioni:

Hyundai Coupè modelli 2001 > Sept 2004



IT

Hyundai Coupe 2000>2004 - Modifica braccio sospensione inferiore sinistro

Problema

Blue Print segue la stessa stesse specifiche OEM di Hyundai (OEM) in merito alla parte anteriore del braccio sospensione inferiore sinistro applicabile a Hyundai Coupè. Il braccio è dotato di una staffa barra stabilizzatrice che, sulla Hyundai Coupè, non è necessaria. Se la staffa non viene rimossa può interferire con il funzionamento della sospensione. La stessa situazione si verifica con il componente originale. Questo supporto deve essere rimosso prima che il braccio venga montato sul veicolo.

Procedura



1. In primo luogo sostenere il braccio in modo sicuro in una morsa.



2. Utilizzando un seghetto, tagliare la staffa verticale più vicino possibile alla saldatura della flangia.



3. Utilizzare una lima oppure una smerigliatrice, per rimuovere eventuali sbavature e spigoli vivi.



4. Per la protezione contro la corrosione è necessario coprire il metallo esposto. Applicare uno strato di primer sul metallo. Poi, una volta asciutto, applicare uno strato di vernice a base d'olio.

Una volta completata la lavorazione il braccio può essere montato sul veicolo.

Questa modifica è necessaria per assicurare il corretto movimento della sospensione.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com