

Aplicações:

Hyundai Coupe todos os modelos 2001 > Set 2004



PT

## Hyundai Coupe 2000>2004 - Modificação do braço de suspensão inferior esquerdo

### Problema

A Blue Print segue a mesma substituição que a Hyundai (OEM) no braço de suspensão inferior dianteiro esquerdo para o Hyundai Coupe. O braço é instalado com um suporte da barra estabilizadora que, no Hyundai Coupe, não é necessário. A menos que seja removido, pode interferir com o funcionamento da suspensão. A mesma situação acontece com o componente do equipamento original. Este suporte tem de ser removido antes do braço ser instalado no veículo.

### Procedimento



1. Em primeiro lugar, prenda o braço de forma segura num torno.



2. Com uma serra de arco, corte o suporte verticalmente o mais próximo possível da flange soldada.



3. Com uma lima ou rebarbadora manual, remova as rebarbas ou arestas afiadas.



4. Para protegê-lo contra a corrosão é necessário tapar o metal nu exposto. Aplique uma camada de primário no metal nu. Depois de seco, aplique uma camada de uma tinta à base de óleo. Em alternativa, utilize uma tinta com proteção contra projecção de gravilha de boa qualidade.

**Uma vez concluído este procedimento, pode instalar o braço no veículo.**

A realização desta modificação é necessária para garantir o movimento desimpedido da suspensão.

Para mais informação visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)