


Blue Print ADH23414, ADH23607

Aplicaciones:
Honda Accord 7/98 > 3/03



ES

CILINDRO PRINCIPAL DEL EMBRAGUE

Guía de aplicación Honda Accord 7/98 > 3/03

Hemos sabido que Honda ha sufrido un problema de suministro con la bomba de embrague instalado en algunos de los primeros modelos fabricados entre 1998 y 2003 del Honda Accord para el Reino Unido.

Se ha suspendido la fabricación de la bomba de embrague que se instaló en la cadena de producción y ya no se encuentra disponible como pieza de recambio. La solución de Honda para este problema es suministrar como recambio el modelo posterior de la bomba de embrague, pero esto significa que las otras partes del sistema operativo del embrague (conector de embrague, bombín de embrague, etc.) también deben ser reemplazadas para poder ajustar ese modelo. Esto significa que los clientes tienen que comprar partes adicionales para que el vehículo vuelva a funcionar.

El número de pieza ADH23414 de Blue Print corresponde también al último diseño de la pieza puesto que el fabricante ya no produce el diseño anterior.

Debido a esta cuestión, los clientes tendrán que obtener el conducto compatible de un concesionario de Honda. El bombín embrague está disponible en Blue Print - Número de pieza ADH23607.

Para obtener más información técnica visite: partsfinder.bilsteingroup.com