


# Blue Print ADH23414, ADH23607

Adattabile a:  
Honda Accord 7/98 > 3/03



IT

## HONDA ACCORD – APPLICAZIONI POMPA FRIZIONE

### Guida applicativa Honda Accord 7/98 > 3/03

Siamo stati informati che Honda ha incontrato un problema di fornitura riguardante il cilindro maestro della frizione in dotazione su alcuni modelli meno recenti di Honda Accord (prodotti dal 1998 al 2003) con specifica per la Gran Bretagna.

Il cilindro maestro della frizione montato in fabbrica è stato ora eliminato dalla produzione e non è disponibile come parte di ricambio.

La soluzione adottata da Honda per questo problema è di fornire come ricambio il cilindro maestro della frizione di specifica più recente; ciò implica tuttavia la necessità di sostituire tutti gli altri componenti del sistema di azionamento della frizione (tubazioni, cilindro asservito e così via) al fine di consentire il montaggio del nuovo cilindro maestro. Ciò a sua volta implica la necessità che i clienti acquistino dei ricambi aggiuntivi per poter essere in grado di rimettere in strada la vettura.

Anche il componente di Blue Print con numero di parte ADH23414 è di specifica più recente, in quanto quello di progettazione più antica non viene più fabbricato dal costruttore.

Di conseguenza, sarà necessario che i clienti acquistino le tubazioni compatibili presso una concessionaria Honda.

Il cilindro asservito della frizione è invece disponibile presso Blue Print con il numero di parte ADH23607.

For more technical information please visit: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)