


Blue Print ADH23414, ADH23607

Toepassingen:
Honda Accord 7/98 > 3/03



NL

HONDA ACCORD – GEVERCILINDER VAN DE KOPPELING

Toepassingsgids Honda Accord 7/98 > 3/03

Er werd ons gemeld dat Honda met een leveringsprobleem te kampen had met de geveercilinder van de koppeling die op een aantal vroege Honda Accord modellen met VK-specificatie tussen 1998 en 2003 is gemonteerd.

De geveercilinder die op de productielijn gemonteerd werd, is niet meer als vervangingsonderdeel verkrijgbaar. De oplossing van Honda voor dit probleem is de levering van de latere geveercilinder als vervanging, maar dit betekent dat alle overige onderdelen in het bedieningssysteem van de koppeling (leidingen, nemercilinder etc.) ook vervangen moeten worden om de latere geveercilinder te kunnen monteren. Dit houdt in dat klanten extra onderdelen moeten kopen om het weer rijklaar te maken.

Onderdeelnummer ADH23414 van Blue Print is ook van later ontwerp omdat het eerdere ontwerp niet meer door de fabrikanten wordt geproduceerd.

Vanwege dit probleem moeten klanten de compatibele leidingen bij een Honda-dealer aanschaffen. De nemercilinder voor de koppeling is bij Blue Print verkrijgbaar onder het nummer ADH23607.

Verdere technische informatie is te vinden op: partsfinder.bilsteingroup.com