


Blue Print ADH23414, ADH23607

Aplicações:
Honda Accord 7/98 > 3/03



PT

BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAIAGEM ADH23414

Guia de Aplicação Honda Accord 7/98 > 3/03

A empresa Honda sofreu um problema de fornecimento da bomba principal de embraiagem, com as primeiras especificações britânicas, montadas em alguns modelos do Honda Accord de 1998 a 2003.

A bomba principal de embraiagem montada na linha de montagem foi descontinuada e não se encontra disponível como peça de reposição. A solução encontrada pela Honda foi fornecer o modelo mais actual da bomba principal de embraiagem para reposição. Isto significa que todos os outros componentes do sistema de embraiagem (tubos, bomba secundária, etc.) também têm que ser substituídos, para permitir a montagem da bomba principal de embraiagem actualmente comercializada. Isto quer dizer que os clientes têm que comprar as peças extra para que o veículo possa circular.

A referência ADH23414 para além de ser catalogada para o modelo mais recente, é também catalogado para o mais antigo, pelos motivos acima referidos.

Devido a esta situação, os clientes terão que obter a tubagem compatível num revendedor Honda. Já a bomba auxiliar de embraiagem está disponível no catálogo Blue Print - Referência ADH23607.

Para mais informação visite: partsfinder.bilsteingroup.com