

# Blue Print ADJ131301



Aplicações:

Land Rover Freelander 1 1.8i, 2.0DT, 2.0DT - TD4, 2.5i -V6, 1996>2006, Chassis Ref: LN



PT

## Land Rover Freelander 1 – Calibragem do Elevador de Vidro da Porta da Mala

Quando substituir o elevador de vidro da porta da mala e/ou depois de desligar a bateria do veículo, o vidro da porta da mala tem de ser calibrado para fornecer dados de referência sobre a sua posição à centralina. Quando voltar a ligar a bateria, a centralina inicia automaticamente o processo de calibragem ao transmitir energia para os contactos descendentes do relé do elevador do vidro da porta da mala até o motor do vidro parar, de modo a garantir que o vidro desceu completamente. O processo de calibragem é concluído da seguinte forma:

1. Certifique-se de que a porta da mala está fechada, de que o veículo está destrancado e de que o alarme está desativado.
2. Nos modelos de 3 portas, certifique-se de que o tejadilho está colocado (capota rígida) ou fechado/descido e bem fixo (capota flexível).
3. Desligue o cabo de terra da bateria.
4. Aguarde, pelo menos, 10 segundos antes de voltar a ligar o cabo de terra da bateria.

**Note: O vidro da porta da mala desce automaticamente cerca de 2 segundos depois de se ligar a bateria.**

5. Ligue o motor. Certifique-se de que todas as cargas elétricas, por exemplo, faróis, etc., estão desligadas.
6. Após 10 segundos e enquanto mantém a rotação do motor nas 1500 rpm, execute o seguinte:
  - Feche completamente o vidro da porta da mala para dar início ao processo de calibragem.
  - Abra completamente o vidro da porta da mala.
  - Feche completamente o vidro da porta da mala.
  - Se o vidro da porta da mala permanecer fechado, o processo de calibragem está concluído.
7. Se o processo de calibragem não for concluído com êxito, a unidade de controlo central emitirá um som de aviso durante aproximadamente 0,8 segundos e fará com que o vidro desça completamente. Repita o processo de calibragem a partir do passo 1.
8. Deixe o motor a trabalhar ao ralentí e depois desligue-o.

**A calibragem do vidro da porta da mala pode não ser possível pelos seguintes motivos:**

- Se o vidro parar antes de se atingir o curso mínimo.
- Se o vidro não parar.
- Se o pedido de acionamento do vidro for retirado antes de este parar.
- Se a porta da mala for aberta enquanto o vidro estiver a subir.



O interruptor está localizado na consola central junto à alavanca do travão de mão.

Para mais informação visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)