

Blue Print

ADJ133302, ADJ133301, ADJ133006, ADJ133007



Adattabile a:
Land Rover Defender / Discovery 1
90/110/130 2.5DT 200/300 Tdi 1989>1998>

ADJ133302



IT

SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE O FORCELLA RILASCIO FRIZIONE

I sintomi

Il pedale frizione si indurisce e diventa difficoltoso cambiare marcia. Il pedale frizione è a fondo corsa e non torna in posizione.

Sollevando il pedale manualmente, ritorna in posizione, non è possibile spingerlo in basso in modo da poter connettere la trasmissione.

Le cause

Durante la rimozione della scatola del cambio si può notare la forcella di rilascio della frizione alloggiata nel suo punto di accoppiamento.



La soluzione

La forcella rilascio frizione deve essere sostituita - il codice Blue Print è ADJ133302. Si consiglia di verificare le condizioni del gruppo frizione e del perno forcella, se necessario sostituirlo, mentre il cambio è smontato. Assicurarsi che il perno sia lubrificato, con grasso adatto, prima di procedere al riassettaggio.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate il sito: partsfinder.bilsteingroup.com