

# Blue Print ADJ139801

Aplicações:

Jaguar S-Type / XF / XJ 350


2.5 V6, 3.0 V6, 4.2 V8 Gasolina 05/1999>



PT

## SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DO LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO

Nos modelos acima, o reservatório do líquido de refrigeração tem tendência para estalar e rachar em redor da união entre as secções superior e inferior. A Blue Print fornece um reservatório do líquido de refrigeração com uma união melhorada para evitar uma falha prematura no futuro. (ADJ139801)



Durante a substituição do reservatório do líquido de refrigeração, encha o mesmo com o líquido correto e verifique a existência de fugas nos tubos depois de voltar a colocá-los. Certifique-se de que liga o sensor de nível.

Para mais informação visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)