


# Blue Print ADM58644, ADM58645, ADM58646, ADM58690

Passend für:  
Mazda 6 GG und GY Modelle



DE



## Problem

Beim Austausch des unteren Querlenkers fixiert sich das Kugelgelenk nicht sicher im Achsschenkel.

Der Lochdurchmesser am Achsschenkel, durch den das Gelenk des unteren Querlenkers geführt wird, ist zu groß und das Gelenk hat zu viel Spiel.

## Ursache

Im Achsschenkel sitzt eine Hülse (Abb. 1) an der Stelle, durch die das Gelenk geht. Diese Hülse kann beim Ausbau am alten Gelenk hängen bleiben.

## Lösung

Entfernen Sie die Hülse vom Gelenk des alten Querlenkers und bringen Sie diese am Gelenk des neuen Querlenkers an. Sollte die alte Hülse beim Ausbau beschädigt werden, muss eine neue Hülse verwendet werden.

**Bitte beachten Sie:** Die abgebildeten Hülsen (vordere und hintere) sind nicht untereinander austauschbar.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)