

# Blue Print ADP153316

Aplicações:

Vários modelos Peugeot e Citroën



PT

## Forquilha de desengate

### Problema

Dificuldade em selecionar as mudanças quando o pedal da embraiagem é pressionado, e existência de ruído, podendo ser sentido através do pedal.

### Causa

Com a utilização da embraiagem são acumulados pó e detritos, a resistência de desengate da embraiagem aumenta, colocando maior tensão na forquilha. Isto faz com que o casquilho de plástico, sobre o qual a forquilha articula, fique com desgaste ou ceda.

### Solução

Ao remover a transmissão, inspecionar a forquilha de desengate, o guia do rolamento e conjunto da embraiagem, e substituir quaisquer peças com desgaste ou danos, de acordo com a necessidade.

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)